









Монтажный план
Сушильная машина







PT 5186 EL


ru - RU












A - A




B - B






C - C



D - D



Технический паспорт



Сушильная машина:
Вид нагрева:

PT 5186
Электр. (EL)

Пояснение:



Сокращения, обведенные жирной линией, означают: требуется подключение



Сокращения, обведенные штрихпунктирной линией, означают: подключение требуется опционально или согласно исполнению прибора

RU

Опции/принадлежности:

UM	Стальное основание Miele	UO 6008 (UO = основание открытое)		
		Высота	мм	305
		Ширина	мм	684
		Глубина	мм	687
		UG 6008 (UG = основание закрытое)		
		Высота	мм	305
		Ширина	мм	692
		Глубина	мм	688
		US 6008 (US = основание с выдвижным ящиком)		
		Высота	мм	320
		Ширина	мм	692
		Глубина	мм	685
BS	Бетонный цоколь	Качество бетона и его прочность необходимо рассчитывать в соответствии с нагрузкой, оказываемой прибором. Следует обратить внимание на достаточное сцепление бетонного цоколя с полом!		
		Высота рекомендуемая	мм	300
		Высота минимум	мм	70
		Ширина рекомендуемая	мм	≥700
		Глубина рекомендуемая	мм	≥700

Подключения прибора:

	Электрическое подключение	1. Стандартное напряжение (состояние при поставке) Частота Потребляемая мощность Защита предохранителями Сечение кабеля подключения Длина кабеля подключения Кабель подключения без штекера (входит в комплект поставки)	В Гц кВт А мм ² мм	3N AC 400 50 6,7 3 × 10 5 × 1,5 2.170
		1. Стандартное напряжение (состояние при поставке) Частота Потребляемая мощность Защита предохранителями Сечение кабеля подключения Длина кабеля подключения Кабель подключения без штекера (входит в комплект поставки)	В Гц кВт А мм ² мм	3 AC 230 50 6,7 3 × 20 4 × 2,5 1.800

		Электроподключение должно выполняться согласно национальным и местным предписаниям. Рекомендуется подключать прибор с помощью стенной штепсельной розетки с возможностью отключения и блокировки всех ее контактов в соответствии с IEC IEC/EN 60309 и IEC/EN 60947 для возможности простого проведения проверок электрической безопасности. При стационарном подключении на месте монтажа должно иметься устройство отсоединения всех контактов прибора от сети. Устройствами отключения от сети считаются выключатели с размыканием контактов на более, чем 3 мм. К ним относятся, например, линейные выключатели, предохранители и контакторы (IEC/EN 60947). После установки прибора стенная розетка или устройство отсоединения от сети должны быть хорошо заметны и доступны. Изменение подключения, модификации в устройстве или проверка системы защитного заземления, включая установку предохранителя, всегда должны выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими разрешение на проведение таких работ.		
AL	Отвод воздуха	Номинальный объемный поток в режиме отвода воздуха Максимально допустимое падение давления Макс. температура отводимого воздуха/газа Соединительная муфта со стороны машины (внутр. диаметр) Соединительная линия на месте монтажа (внешн. диаметр) Присоединительный адаптер Miele, мат. номер 6595070 (внутр. диаметр 100 мм) для гибких алюминиевых труб-воздуховодов и переходник Miele, мат. номер 915051 (внешн. диаметр 110 мм) для обычных термостойких пластиковых воздуховодов имеются в комплекте поставки. Так как относительная влажность воздуха внутри канала отвода воздуха может достигать 100 %, следует с помощью надлежащих мер исключить возможность попадания стекающего конденсата в прибор.	м³/ч Па °C Мм мм	320 420 80 100 100
ZL	Подача воздуха	Стандартное подключение: => Подача воздуха из помещения установки прибора Рекомендуемое поперечное сечение канала подачи воздуха в помещение (во избежание возникновения сквозняков в помещении) В помещении установки прибора следует обеспечить подачу воздуха в объеме, соответствующем количеству отводимого воздуха.	см²	237
B	Крепеж (комплект поставки)	Стальное основание Miele UG/UO 6008 4 × крепежных комплекта (закрепление машины на цоколе) 4 × шурупа DIN 571 (Ø × длина) 4 × дюбеля (Ø × длина) Требуется обязательное закрепление машины! Крепежный материал для установки на бесшовных «плавающих» полах предоставляется заказчиком.	мм мм	8 × 65 12 × 60
		Стальное основание Miele US 6008 4 × крепежных комплекта (закрепление машины на цоколе) 4 × шурупа DIN 571 (Ø × длина) 4 × дюбеля (Ø × длина) Требуется обязательное закрепление машины! Крепежный материал для установки на бесшовных «плавающих» полах предоставляется заказчиком.	мм мм	6 × 50 8 × 40
		На бетонном цоколе 2 × крепления 2 × шурупа DIN 571 (Ø × длина) 2 × дюбеля (Ø × длина) Требуется обязательное закрепление машины! Крепежный материал для установки на бесшовных «плавающих» полах предоставляется заказчиком.	мм мм	6 × 50 8 × 40

	Параметры машины	Ширина машины	мм	700
		Глубина машины	мм	763
		Высота машины	мм	1.020
		Ширина корпуса	мм	692
		Глубина корпуса	мм	690
		Мин. ширина загрузочного отверстия (просвет)	мм	720
		Рекомендуемое расстояние от стены (до переднего края машины)	мм	1.100
		Минимальное расстояние от стены (до переднего края машины)	мм	900
		При выбранном минимальном расстоянии могут быть необходимы дополнительные услуги, выполняемые сервисной службой, в случае проведения ремонта и техобслуживания.		
		Вес нетто	кг	77
		Макс. нагрузка на пол при работе	Н	1.000
		Среднее выделение тепла в помещении для установки (зависит от температуры окружающей среды и выбранной программы)	Вт	450
		Уровень звука (ге 20 мРА), относительно рабочего места (расстояние 1 м и 1,6 м в высоту)	dB (A)	<70
		Работы по установке и подключению должны проводить только допущенные специалисты по монтажу в соответствии с действующими предписаниями, основами законодательства, правилами техники безопасности и действующими нормами! При установке прибора обязательно принимать во внимание руководство по монтажу! Право на изменения сохраняется! Размеры в мм.		