









Монтажный план
Стиральная машина







PW 5082 EL AV/LP


ru - RU












A - A




B - B






C - C



D - D



Технический паспорт

Miele
PROFESSIONAL

Стиральная машина:
Вид нагрева:

PW 5082 AV/LP
Электр. (EL)

Пояснение:



Сокращения, обведенные жирной линией, означают: требуется подключение



Сокращения, обведенные штрихпунктирной линией, означают: подключение требуется опционально или согласно исполнению прибора

ru - RU

Опции/принадлежности:

UM	Стальное основание Miele	UO 6008 (UO = основание открытое)		
		Высота	мм	305
		Ширина	мм	684
		Глубина	мм	687
		UG 6008 (UG = основание закрытое)		
		Высота	мм	305
		Ширина	мм	692
		Глубина	мм	688
		US 6008 (US = основание с выдвижным ящиком)		
		Высота	мм	320
		Ширина	мм	692
		Глубина	мм	685
BS	Бетонный цоколь	Качество бетона и его прочность необходимо рассчитывать в соответствии с нагрузкой, оказываемой прибором. Следует обратить внимание на достаточное сцепление бетонного цоколя с полом!		
		Высота рекомендуемая	мм	300
		Высота минимум	мм	70
		Ширина рекомендуемая	мм	≥700
		Глубина рекомендуемая	мм	≥700

Подключения прибора:

(EL)	Электрическое подключение	1. Стандартное напряжение (состояние при поставке) Частота Потребляемая мощность Защита предохранителями Сечение кабеля подключения Длина кабеля подключения Кабель подключения без штекера (входит в комплект поставки)	В Гц кВт А мм² мм	3N AC 400 50 6,5 3 × 10 5 × 1,5 2.000
	(N) (B)	1. Стандартное напряжение (состояние при поставке) Частота Потребляемая мощность Защита предохранителями Сечение кабеля подключения Длина кабеля подключения Кабель подключения без штекера (входит в комплект поставки)	В Гц кВт А мм² мм	3 AC 230 50 6,5 3 × 20 4 × 2,5 1.800

		Электроподключение должно выполняться согласно национальным и местным предписаниям. Рекомендуется подключать прибор с помощью стенной штепсельной розетки с возможностью отключения и блокировки всех ее контактов в соответствии с IEC IEC/EN 60309 и IEC/EN 60947 для возможности простого проведения проверок электрической безопасности. При стационарном подключении на месте монтажа должно иметься устройство отсоединения всех контактов прибора от сети. После установки прибора должен быть обеспечен легкий доступ к стенной штепсельной розетке или устройству отсоединения от сети. Устройствами отключения от сети считаются выключатели с размыканием контактов на более, чем 3 мм. К ним относятся, например, линейные выключатели, предохранители и контакторы (IEC/EN 60947). После установки прибора стенная розетка или устройство отсоединения от сети должны быть хорошо заметны и доступны. Изменение подключения, модификации в устройстве или проверка системы защитного заземления, включая установку предохранителя, всегда должны выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими разрешение на проведение таких работ.		
	Холодная вода (мягкая)	Минимальное давление Максимальное давление Макс. расход Резьба подключения, выполняемого при монтаже, согласно DIN 44 991 (плоскоуплотненное) Длина шланга для подсоединения (в комплекте поставки: 1 шланг) Потребление воды (60° программа ≈ среднее значение) при стандартном подключении (горячей воды) При отсутствующем подключении к горячей воде соответствующее потребление воды следует прибавить к потреблению холодной воды. При подключении к технической воде (опция) соответствующее потребление воды следует вычесть из потребления холодной воды.	кПа кПа л/мин дюйм мм л/ч	100 1.000 11 Внешняя резьба ¾" 1.550 Предоставляется дополнительно
	Горячая вода (мягкая)	Температура макс. Минимальное давление Максимальное давление Макс. расход Резьба подключения, выполняемого при монтаже, согласно DIN 44 991 (плоскоуплотненное) Длина шланга для подсоединения (в комплекте поставки: 1 шланг) Потребление воды (60° программа ≈ среднее значение) Подключение к прибору горячей воды возможно только при температуре воды от 70° C до макс. 85° C. Для этого требуется отдельный заливной шланг. Этот дополнительный шланг приобретается через сервисную службу Miele. Дополнительно проводится соответствующее программирование сервисной службой Miele или авторизованным торговым партнером. При отсутствии горячей воды подсоединить шланг к вентилю подачи холодной воды!	°C кПа кПа л/мин дюйм мм л/ч	70 100 1.000 11 Внешняя резьба ¾" 1.550 Предоставляется дополнительно
	Техническая вода (опция)	Минимальное давление Максимальное давление Объемный поток макс. Резьба подключения, выполняемого при монтаже, согласно DIN 44 991 (плоскоуплотненное) Длина шланга для подсоединения (в комплекте поставки: 1 шланг) Потребление воды (60° программа ≈ среднее значение)	кПа кПа л/мин дюйм мм л/ч	100 1.000 11 Внешняя резьба ¾" 1.550

(AV)	Слив воды Вариант прибора со сливным клапаном	Температура макс. Сливной патрубок на машине (внешний диаметр) Система слива в месте установки (внутренний диаметр) Объемный поток кратковрем., макс. Наличие вентилируемого коллектора необходимо при недостаточной вентиляции. Использовать монтажный комплект Miele мат. № 05238090. При подключении нескольких машин к одному коллектору для него необходимо подобрать соответствующий размер.	°C мм мм л/мин.	70 75 [DN 70] 75 [муфта DN 70] 62
(LP)	Слив воды Вариант прибора со сливным насосом	Температура макс. Сливной шланг (внутренний диаметр) Втулка для сливного шланга на месте установки (внутренний диаметр x длина) Объемный поток кратковрем., макс. Высота подачи макс. (от нижнего края прибора) Наличие вентилируемого коллектора необходимо при недостаточной вентиляции. Использовать монтажный комплект Miele мат. № 05238090. При подключении нескольких машин к одному коллектору для него необходимо подобрать соответствующий размер.	°C мм мм л/мин мм	70 22 [DN 22] 22 × 30 26 1.000
(B)	Крепеж (комплект поставки)	Стальное основание Miele UG/UO 6008 4 × комплекта крепежа (прикрепление прибора к цоколю) 4 × шурупа DIN 571 (Ø × длина) 4 × дюбеля (Ø × длина) Требуется обязательное закрепление машины! Крепежный материал для установки на бесшовных «плавающих» полах предоставляется заказчиком.	мм мм	8 × 65 12 × 60
		Стальное основание Miele US 6008 4 × комплекта крепежа (прикрепление прибора к цоколю) 4 × шурупа DIN 571 (Ø × длина) 4 × дюбеля (Ø × длина) Требуется обязательное закрепление машины! Крепежный материал для установки на бесшовных «плавающих» полах предоставляется заказчиком.	мм мм	6 × 50 8 × 40
		На бетонном цоколе 2 × крепления 2 × шурупа DIN 571 (Ø × длина) 2 × дюбеля (Ø × длина) Требуется обязательное закрепление машины! Крепежный материал для установки на бесшовных «плавающих» полах предоставляется заказчиком.	мм мм	6 × 50 8 × 40

	Параметры машины	Ширина	мм	700
		Глубина	мм	727
		Высота	мм	1.020
		Ширина корпуса	мм	692
		Глубина корпуса	мм	690
		Мин. ширина загрузочного отверстия (просвет)	мм	720
		Рекомендуемое расстояние от стены (до переднего края машины)	мм	1.100
		Минимальное расстояние от стены (до переднего края машины)	мм	900
		При выбранном минимальном расстоянии могут быть необходимы дополнительные услуги, выполняемые сервисной службой, в случае проведения ремонта и техобслуживания.		
		Вес нетто	кг	140
		Макс. нагрузка на пол при работе	Н	2.600
		Максимальная статическая нагрузка	Н	1.850
		Максимальная динамическая нагрузка	Н	750
		Макс. частота вращения барабана	Гц	22
		Среднее выделение тепла в помещении для установки (зависит от температуры окружающей среды и выбранной программы)	Вт	Предоставляется дополнительно
		Уровень звука (re 20 mPA), относительно рабочего места (расстояние 1 м и 1,6 м в высоту)	dB (A)	<70
Работы по установке и подключению должны проводить только допущенные специалисты по монтажу в соответствии с действующими предписаниями, основами законодательства, правилами техники безопасности и действующими нормами!				
При установке прибора обязательно принимать во внимание руководство по монтажу! Право на изменения сохраняется! Размеры в мм.				